

Αρ.Πρωτ.: 9/8-9-2025

Προς

1. Δ/νση Κτιριακής Υποδομής d.ktiriakis.ypodomis@athens.gr
2. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη - Πάρη Χαρλαύτη
ad.texnikon.periousia.digital@athens.gr

Κοινοποίηση

1. Αντιδήμαρχο Υποδομών κ.Ανδρέα Γραμματικογιάννη ad.ypodomon@athens.gr,
a.grammatikogiannis@athens.gr
2. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού (Δ. Κ. Υ.) t.mel.tek.prog.ktiriakis@athens.gr
3. Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Θωμά Γεωργιάδη ad.edu.diagen.allil@athens.gr
4. Γενικό Πρωτόκολλο Δήμου Αθηναίων t.geniko.protokolo@athens.gr
5. Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας mail@dide-a-ath.att.sch.gr
6. Ένωση Γονέων 1ου Διαμερίσματος enoshgoneon1koinothtas@gmail.com
7. 5ο Γυμνάσιο Αθηνών mail@5gym-athin.att.sch.gr



ΘΕΜΑ: «Κτιριακά προβλήματα στο 5ο Γυμνάσιο Αθηνών - Εργασίες Συντήρησης»

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Μετά από επίσκεψή μας στο σχολείο, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι οι εργασίες συντήρησης του κτιρίου όχι μόνο δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίζονται, επιεικώς, από προχειρότητα και πλημμελή εκτέλεση.

Ενδεικτικά, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

- Τα πλακάκια στις τουαλέτες δεν έχουν αντικατασταθεί με καινούργια, με αποτέλεσμα οι χώροι να εξακολουθούν να παρουσιάζουν εικόνα παλαιότητας.
- Σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες στις τουαλέτες έχουν απλώς βαφτεί, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία και απομάκρυνση της σκουριάς.
- Οι «καινούργιες» λεκάνες των τουαλετών παρουσιάζουν ήδη επικαθίσεις αλάτων/πουρί.
- Εξακολουθούν να υπάρχουν διαρροές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά στους χώρους των τουαλετών.
- Οι σπασμένες πόρτες των τουαλετών έχουν επισκευαστεί πρόχειρα, χωρίς να αποκαθίσταται η λειτουργικότητά τους.
- Πόρτες αιθουσών και τουαλετών εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς πόμολα.
- Δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς το ζήτημα της πρόσβασης περιστεριών στο κτίριο.
- Το σοβαρό πρόβλημα με τα λιμνάζοντα νερά στον προαύλιο χώρο παραμένει χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Η συνολική εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το σχολικό κτίριο δημιουργεί εύλογες απορίες ως προς την ποιότητα και την πληρότητα των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί. Λόγω δε των εκκρεμοτήτων και των εμφανών κακοτεχνιών, ουσιαστικά δεν γίνεται αντιληπτό ότι έχει πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης στο κτίριο.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Γυμνασίου Αθηνών

blog: <https://sg5ga.blogspot.com/> e-mail: syllgoneon5gym@gmail.com

Δεδομένου ότι απομένουν ελάχιστες ημέρες μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη το σχολείο να παραδοθεί ασφαλές, λειτουργικό και αξιοπρεπές για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας.

Παρακαλούμε όπως γίνουν οι απαραίτητες και δέουσες συστάσεις προς τον ανάδοχο εργολάβο για την σωστή ολοκλήρωση των εργασιών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή για την από κοινού αυτοψία στους χώρους του σχολείου.

Στο λινκ επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό από την κατάσταση του σχολείου μετά τις εργασίες συντήρησης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Γυμνασίου Αθηνών

